

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАОУ СОШ №2**

г. Тобольск, ул. Железнодорожная, 5

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**



**г. Тобольск
2025г.**

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).

При разработке паспорта доступность комиссия руководствовалась требованиями основных нормативно-правовых документов:

- СП 59.13330.2020 «СНИП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. № 904/пр.;

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32);

- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 "Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
- ДП-В Доступен полностью всем
- ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ Доступно частично
- ДЧ-В Доступен частично всем
- ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно
- «Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность
- «ТСР» Технические средства реабилитации
- «МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)
- «ИПРА» Индивидуальная программа реабилитации и абилитации



УТВЕРЖДАЮ
Директор MAOU СОШ №2
И. А. Лукина
10 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Для инвалидов MAOU СОШ №2 и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (на пещ. услуг)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
- 1.2. Адрес объекта: 626109, Тюменская область, город Тобольск, ул. Железнодорожная (Иртышский мкр), д. 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4660,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1975г., последнего капитального ремонта _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2026 г., капитального _____ - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное – MAOU СОШ № 2)
Юридический адрес организации (учреждения) 626109, Тюменская область, город Тобольск, ул. Железнодорожная (Иртышский мкр), д. 5
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент по образованию Администрации города Тобольска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626152, Тюменская область, город Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27, тел. (3456)24-66-75, obrazovanie-tobolsk@prto.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: общее образование (дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное)
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность (486 чел.), по факту посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 700 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Вблизи MAOU СОШ № 2 проходят следующие маршруты автобусов: №№ 6, 6П, 19 остановка «ДК Речник», далее следовать по пешеходному тротуару.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: расстояние до объекта: от остановки транспорта 40-50 м
 - 3.2.2 время движения (пешком): 2-3 мин
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) да.
 - 3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):
нет
 - 3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет):
визуальная
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет.Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) есть.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДУ (С,О,К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О, Г, У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (О, У) ДЧ-И (Г, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ДУ (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценивается как **доступно условно (ДУ)**.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов обеспечить систему информации и навигации на объекте. Обустроить пандусами перепады высот на путях движения, организовать систему взаимодействия и связи для оказания ситуационной помощи. Обеспечить наличие подготовленных специалистов для оказания ситуационной помощи. Предусмотреть технические средства реабилитации в виде инвентарных (переносных) пандусов для преодоления перепадов высот в сложных местах. Предусмотреть контрастное сочетание цветов на путях движения и в применяемом оборудовании. Предусмотреть эвакуационные мероприятия (в том числе с применением специальных средств) для всех категорий инвалидов. При необходимости предусмотреть использование мобильного лестничного ступенькохода для инвалидов на кресло-коляске.

4. Управление решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2026 – 2028 г.г.

4.3 Ожидаемый результат: ДП-И (Г, У, О, С), ДУ (К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*: _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2025 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №2
И. А. Лукина
10 2025 г.

**АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МАОУ СОШ №2**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
- 1.2. Адрес объекта: 626109, Тюменская область, город Тобольск, ул. Железнодорожная (Иртышский мкр), д. 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4660,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1975г., последнего капитального ремонта _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2026 г., капитального _____ - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное – МАОУ СОШ № 2)
Юридический адрес организации (учреждения) 626109, Тюменская область, город Тобольск, ул. Железнодорожная (Иртышский мкр), д. 5
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент по образованию Администрации города Тобольска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626152, Тюменская область, город Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27, тел. (3456)24-66-75, obrazovanie-tobolsk@prto.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: общее образование (дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное)
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность (486 чел.), по факту посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 700 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Вблизи МАОУ СОШ № 2 проходят следующие маршруты автобусов: №№ 6, 6П, 19 остановка «ДК Речник», далее следовать по пешеходному тротуару.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: расстояние до объекта: от остановки транспорта 40-50 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 2-3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) да.
- 3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет):
визуальная
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) есть.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №2
И. А. Лукина
2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МАОУ СОШ №2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
- 1.2. Адрес объекта: 626109, Тюменская область, город Тобольск, ул. Железнодорожная (Иртышский мкр), д. 5
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4660,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1975г., последнего капитального ремонта _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2026 г., капитального _____ г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (сокращенное – МАОУ СОШ № 2)
Юридический адрес организации (учреждения) 626109, Тюменская область, город Тобольск, ул. Железнодорожная (Иртышский мкр), д. 5
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Департамент по образованию Администрации города Тобольска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 626152, Тюменская область, город Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27, тел. (3456)24-66-75, obrazovanie-tobolsk@prto.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: общее образование (дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное)
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность (486 чел.), по факту посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 700 человек в день
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Вблизи МАОУ СОШ № 2 проходят следующие маршруты автобусов: №№ 6, 6П, 19 остановка «ДК Речник», далее следовать по пешеходному тротуару.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: расстояние до объекта: от остановки транспорта 40-50 м
- 3.2.2 время движения (пешком): 2-3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) да.
- 3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нет
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): визуальная
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) есть.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) ДУ (С,О,К)	-	4-10, 86,88
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О, Г, У) ДУ (С)	Тамбур	11-20
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)	Коридоры	21-25,28,29 33,34,36-40 43,48,49,51-66 69-74,76-80 83, 84,87
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)	Кабинеты администрации спортзал столовая актовый зал Библиотека	28-35,39-42 73-75,79-84
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (О, У) ДЧ-И (Г, С, К)	Учебные классы	48-50 66-68
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ДУ (К,О)	Санузел, гардероб, раздевалки	26,27 44-47
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	Вход в учреждение, пути движения, зоны целевого назначения, туалетная комната	7,8,11,18,28 33,39,46-48,51 73,79

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценивается как доступно условно (ДУ).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов обеспечить систему информации и навигации на объекте. Обустроить пандусами перепады высот на путях движения, организовать систему взаимодействия и связи для оказания ситуационной помощи. Обеспечить наличие подготовленных специалистов для оказания ситуационной помощи. Предусмотреть технические средства реабилитации в виде инвентарных (переносных) пандусов для преодоления перепадов высот в сложных местах. Предусмотреть контрастное сочетание цветов на путях движения и в применяемом оборудовании. Предусмотреть эвакуационные мероприятия (в том числе с применением специальных средств) для всех категорий инвалидов. При необходимости предусмотреть использование мобильного лестничного ступенькохода для инвалидов на кресло-коляске.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2026 – 2028 г.г.

4.3 Ожидаемый результат: ДП-И (Г, У, О, С), ДУ (К)

4.4. Для принятия решения требуется _____

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Заместитель председателя Общественной организации «Тюменская областная региональная организация Общероссийской Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) _____

подпись

4.4.6. другое _____

4.4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2025 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | 3 л. |
| 4.(I) Зоны целевого назначения объекта | 2 л. |
| 4.(II) Зоны целевого назначения объекта | 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 88 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ

Мамкина Л. Ф.
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Члены рабочей
группы:

Кугаевская В. И.
Специалист по ОТ
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Чеснакова Н. Н.
Заместитель директора По ВР
(должность, Ф.И.О.)


(подпись)

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАОУ СОШ №2

г. Тобольск ул. Железнодорожная, 5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	6-8	- отсутствует контрастное выделение створа калитки; - тактильные наземные указатели (ТНУ) внутри перед калиткой установлены с нарушением, перед калиткой снаружи отсутствуют; - отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированной шрифтом Брайля;	К, О, С, Г, У	- выделить створ калитки ярким контрастным цветом с обеих сторон; - установить информационную вывеску с наименованием учреждения, режимом работы и контактной информацией дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с калиткой со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м; - установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели с обеих сторон калитки (полоса глубиной 0.5-0.6 м на расстоянии: 0,3 м при открывании калитки от себя, на расстоянии ширины створки калитки при открывании к себе);	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	9,10 86,88	-	К, С, О, Г, У	-	Не требуется
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	4,5	- не обустроено парковочное место	К, О, С	- обратится в учреждение по	Организационные мероприятия

					для стоянки автотранспорта инвалидов;		компетенции с просьбой обустроить парковочное место для стоянки автотранспорта инвалидов в соответствии с требуемыми нормами.	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДУ (С,О,К)	-	4-10, 86,88	Организационные мероприятия Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно условно (С,О,К).

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАОУ СОШ №2
г. Тобольск ул. Железнодорожная, 5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница	есть	-	11,16	- тактильные наземные указатели (ТНУ) перед лестницей установлены с нарушением; - контрастное выделение краевых ступеней лестницы выполнено с нарушением;	С	- установить предупреждающие тактильно-наземные указатели (риффы в линейном порядке) полоса глубиной 0.5-0.6 м за 0.3м до начала лестницы; - контрастное выделение краевых ступеней выполнить полосой 0.08-0.1м (добавить дополнительную полосу алюминиевую с резиновой вставкой);	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	12-15	-	К, О	-	Не требуется
2.3	Входная площадка	есть	-	17	-	К, О, С, Г, У	-	Не требуется
2.4	Дверь	есть	-	18	- отсутствует контрастное выделение контура двери;	С	- обеспечить контрастное выделение контура дверей;	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	Тамбур	19,20	-	К, О, С, Г, У	-	Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)	Тамбур	11-20	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов)
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно частично избирательно (К, О, Г, У). Доступно условно (С).

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАОУ СОШ №2

г. Тобольск ул. Железнодорожная, 5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, рекреация, галерея, балкон, фойе)	есть	Коридоры	21-25 36-38 43,58 65,70 76,78	- на рамке металлодетектора отсутствует информация (в виде пиктограммы и прописного текста) о запрете прохода сквозь нее людям с кардиостимулятором сердца; - не в полной мере обеспечена информация и навигация на объекте (направление движения и места расположения администрации учреждения, спортзала, актового зала, санузлов и т.д.); - отсутствует информационная табличка «оказание ситуационной помощи»;	К, О, С, Г, У	- организовать систему информации и навигации (установить пиктограмму и прописной текст на рамку металлодетектора, установить в фойе и по маршруту информационные таблички и указатели направления движения к кабинетам администрации, спортзалу, актовому залу, санузлам в т.ч. доступному для МГН и т.д.); - установить информационную табличку «оказание ситуационной помощи»; - обозначить проход на системе контроля для людей с кардиостимулятором в том числе для инвалидов на кресле-коляске пиктограммой;	Текущий ремонт, организационные мероприятия.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	53-57 61,62 71,72 83,87	- отсутствует второй поручень на межэтажных лестницах; - отсутствуют поручни на лестнице на сцену в актовом зале; - встречаются лестницы с невыделенными контрастным цветом краевыми ступенями;	О, С, Г, У	- установить поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261 (с двух сторон лестничных маршей); - контрастное выделение краевых ступеней лестниц выполнить полосой 0.08-0.1м;	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	- межэтажные лестницы внутри здания не продублированы подъемником; - отсутствует мобильный лестничный	К, О	- предусмотреть при необходимости использование мобильного лестничного ступенькохода и	Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

					ступенькоход; - отсутствует эвакуационное кресло для эвакуации с верхних этажей;		оказание ситуационной помощи подготовленным персоналом; - предусмотреть размещение эвакуационного кресла на лестничных площадках этажей выше первого для эвакуации инвалидов опорно- двигательного аппарата;	
3.5	Дверь	есть	-	28,29 33,34 39,40 48,49 51,52 63,64 66,69 73,74 77,79 80,84	- встречаются пороги с высотой более 0,014 м.; - отсутствует контрастное выделение дверных ручек и контура у некоторых дверей; - отсутствуют информационные таблички кабинетов с рельефным шрифтом, дублированным шрифтом Брайля;	С, К, О	- предусмотреть приставные мини пандусы к порогам контрастного цвета; - обеспечить контрастное выделение дверных ручек и контура дверей; - предусмотреть установку информационных табличек кабинетов с информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1.2 до 1.6м;	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	56-60 87	- высота порогов более 0,014 м; - не предусмотрена эвакуация инвалидов на кресле-коляске.	К, О, С, Г, У	- установить приставные мини пандусы к порогам; - при необходимости для эвакуации инвалидов на креслах-колясках с верхних этажей предусмотреть эвакуационный стул, с первого этажа телескопический пандус предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.	Текущий ремонт, организацион ные мероприятия, индивидуальн ое решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С,О) ДУ (К)	Коридоры	21-25 28,29 33,34 36-40 43 48,49 51-66 69-74 76-80 83 84,87	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно частично избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (С,О). Доступно условно (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАОУ СОШ №2

г. Тобольск ул. Железнодорожная, 5

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Кабинеты администрации Медицинский кабинет	28,29 84	- ширина рабочих створок дверей менее 0,9 м.; - отсутствуют информационные таблички кабинетов с рельефным шрифтом, дублированным шрифтом Брайля;	К, О, С, Г, У	- при необходимости предусмотреть оказание ситуационной помощи; - предусмотреть установку информационных табличек кабинетов с информацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1.2 до 1.6м;	организационные мероприятия Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Спортзал, столовая, актовый зал Библиотека	30-35 39-42 73-75 79-83	- раковина в столовой не обустроена поручнем, отсутствуют держатели для трости и костылей; - краевые ступени лестниц на сцену в актовом зале не выделены контрастным цветом, лестницы не обустроены поручнями, не предусмотрен доступ для инвалидов на кресле-коляске; - на путях движения есть перепады высот более 0.014м;	К, О, С	- обустроить одну из раковин в столовой поручнем, установить держатели для трости и костылей; - краевые ступени лестницы на сцену в актовом зале выделить контрастным цветом, при необходимости доступа на сцену инвалиду на кресле-коляске обеспечить оказание ситуационной помощи и телескопический пандус; - предусмотреть обустройство поручней на лестнице на сцену актового зала;	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
-----	-------------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ДУ (К)	Кабинеты администрации, спортзал, столовая, актовый зал Библиотека	28-35 39-42 73-75 79-84	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (С, О). Доступно условно (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

МАОУ СОШ №2

г. Тобольск ул. Железнодорожная, 5

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда (учебные аудитории)	есть	Учебные классы	48-50 66-68	- ширина дверных проемов менее 0.9м;	К, О, Г, С	- при необходимости организовать места приложения труда для инвалидов, учебные места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения (первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатком зрения и дефектами слуха; - для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить один или два первых стола в ряду у дверного проема); - при необходимости обеспечить оказание ситуационной помощи.	организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда	ДП-И (О, У) ДЧ-И (Г, С, К)	Учебные классы	48-50 66-68	организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно (О, У). Доступно частично избирательно (Г, С, К).

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ СОШ №2

г. Тобольск ул. Железнодорожная, 5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Санузел	44-47	- отсутствует контрастное выделение дверной ручки и контура двери в санузел; - установлено мусорное ведро с педалью; - отсутствует система тревожной сигнализации; - отсутствует пиктограмма «Санузел для инвалидов», дублированная шрифтом Брайля; - отсутствуют поручни возле унитаза и раковины; - отсутствует зеркало универсального дизайна;	К, О, С	- установить систему тревожной сигнализации в соответствии с требуемыми нормами, обеспечить возможность открывания двери снаружи, при необходимости обеспечить оказание ситуационной помощи; - предусмотреть контрастное выделение ручки двери и контура двери; - предусмотреть мусорное ведро с качающейся крышкой; - предусмотреть установку поручней возле унитаза и раковины в соответствии с нормами; - предусмотреть установку зеркала универсального дизайна;	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалки)	есть	Гардероб, раздевалка	26, 27	- отсутствуют пиктограмма; - ширина прохода в гардероб менее 0.9м	К, О, С, Г, У	- установить информационные пиктограммы на гардеробе и раздевалках; - при необходимости обеспечить оказание ситуационной помощи при проходе через дверные проемы;	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С) ДУ (К,О)	Санузел, гардероб, раздевалки	26,27 44-47	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (С). Доступно условно (К,О).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ СОШ №2

г. Тобольск ул. Железнодорожная, 5
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	Вход в учреждение, пути движения	8,11 18,28 33,39 48,51 73,79	- отсутствуют предупредительные тактильные наземные указатели перед калиткой, перед лестницей крыльца установлены с нарушением; - встречаются дверные ручки и контуры дверей, требующие выделения контрастным цветом; - отсутствует информационная вывеска на калитке и информационные таблички на кабинетах, дублированные шрифтом Брайля;	К, О, С, Г, У	- тактильные наземные указатели обустроить в соответствии с требуемыми нормами СП59.13330.2020; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - предусмотреть размещение информационной вывески, дублированной шрифтом Брайля на калитке и информационных табличек на кабинетах в соответствии с нормами;	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	есть	-	46,47	- отсутствует система тревожной сигнализации в санузле.	Г, К, О	- установить систему тревожной сигнализации в санузле для МГН, при необходимости обеспечить оказание ситуационной помощи подготовленным специалистом.	индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства	есть	-	7,8	- отсутствуют наземные предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой снаружи, внутри установлены с нарушениями;	С, О, К, Г	- обустроить наземные предупреждающие тактильно-контрастные Указатели (полоса глубиной 0,5 м. за 0,3 м. до калитки (лестницы) при открывании от себя и на ширину дверного полотна	Текущий ремонт

при открывании к себе).

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	Вход в учреждение, пути движения, зоны целевого назначения, туалетная комната	7,8,11,18,28 33,39,46-48,51 73,79	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно - функциональной зоны оценено как доступно частично всем.

Тюменская область
город Тобольск
микрорайон Иртышский
улица Железнодорожная, № 5

ПЛАН






масштаб: 300
 29.10.2019 г.

выполнил: *Светлана* Кошталёва С.М.
 проверил: *М.М.* Марков А.М.

ПЛАН

Тюменская область
город Тобольск
микрорайон Иртышский
улица Железнодорожная, № 5




масштаб: 300
29.10.2019 г.

лит. А
2 этаж

выполнил:  Кошталёва С.М.
проверил:  Марков А.М.


ПЛАН

Тюменская область
город Тобольск
микрорайон Иртышский
улица Железнодорожная, № 5




масштаб: 300
29.10.2019 г.

лист А
3 эта ж

выполнил:  Кошталёва С.М.
проверил:  Марков А.М.

Тюменская область
город Тобольск
микрорайон Иртышский
улица Железнодорожная, № 5

ПЛАН



масштаб: 300
29.10.2019 г.

лит. А
подвал

выполнил:  Косталёва С.М.
проверил:  Марков А.М.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану здания (строения)
расположенного в микрорайон "Иртышский"
улица Железнодорожная

ДОМ № 5

Железнодорожная 5

Инв. №	Использование помещения	Этаж	№ по плану	Назначение частей помещения	Площадь по внутреннему обмеру, кв.м						
					Общая	общая полезная площадь	основная площадь	вспомогательная площадь	высота помещ. по внутр. обмеру	Лестничная клетка	Лоджий, балконов, веранд и прочие
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Школа	первый этаж	1	Актовый зал	135.70	135.70	135.70		4.23			
Школа	первый этаж	2	Инвентарная	17.80	17.80		17.80	3.36			
Школа	первый этаж	3	Склад	6.70	6.70		6.70	3.36			
Школа	первый этаж	4	Коридор	12.30	12.30		12.30	3.36			
Школа	первый этаж	5	Раздевалка	7.80	7.80		7.80	3.36			
Школа	первый этаж	6	Душ	0.80	0.80		0.80	3.36			
Школа	первый этаж	7	Коридор	1.50	1.50		1.50	3.36			
Школа	первый этаж	8	Санузел	1.60	1.60		1.60	3.36			
Школа	первый этаж	9	Санузел	1.60	1.60		1.60	3.36			
Школа	первый этаж	10	Душ	0.80	0.80		0.80	3.36			
Школа	первый этаж	11	Кладовая	9.90	9.90		9.90	3.36			
Школа	первый этаж	12	Коридор	8.10	8.10		8.10	3.36			
Школа	первый этаж	13	Склад	8.10	8.10		8.10	3.36			
Школа	первый этаж	14	Холодильник	7.40	7.40		7.40	3.36			
Школа	первый этаж	15	Кухня	52.70	52.70		52.70	3.36			
Школа	первый этаж	16	Мойка	17.20	17.20		17.20	3.36			
Школа	первый этаж	17	Склад	17.00	17.00		17.00	3.36			
Школа	первый этаж	18	Обеденный зал	123.50	123.50		123.50	3.36			
Школа	первый этаж	19	Коридор	38.10	38.10		38.10	3.36			
Школа	первый этаж	20	Архив	8.10	8.10		8.10	3.05			
Школа	первый этаж	21	Тамбур	6.90	6.90		6.90	3.05			
Школа	первый этаж	22	Кабинет	33.80	33.80	33.80		3.05			
Школа	первый этаж	23	Приёмная	17.00	17.00	17.00		3.05			
Школа	первый этаж	24	Гардероб	71.50	71.50		71.50	3.05			
Школа	первый этаж	25	Вестибюль	169.20	169.20		169.20	3.05			
Школа	первый этаж	26	Умывальная	10.40	10.40		10.40	3.05			
Школа	первый этаж	27	Кабинет	8.90	8.90	8.90		3.05			
Школа	первый этаж	28	Коридор	11.70	11.70		11.70	3.05			
Школа	первый этаж	29	Рекреация	83.00	83.00		83.00	3.05			
Школа	первый этаж	30	Кабинет	9.50	9.50	9.50		3.05			
Школа	первый этаж	31	Санузел	3.30	3.30		3.30	3.05			
Школа	первый этаж	32	Санузел	4.30	4.30		4.30	3.05			
Школа	первый этаж	33	Коридор	21.30	21.30		21.30	3.05			
Школа	первый этаж	34	Лестничная клетка	16.00	16.00		16.00	3.05			
Школа	первый этаж	35	Кабинет	48.00	48.00	48.00		3.05			
Школа	первый этаж	37	Кабинет	14.70	14.70	14.70		3.05			
Школа	первый этаж	38	Склад	16.20	16.20		16.20	3.05			
Школа	первый этаж	39	Кабинет	69.50	69.50	69.50		3.05			
Школа	первый этаж	40	Лаборантская	18.10	18.10	18.10		3.05			
Школа	первый этаж	41	Кабинет	52.20	52.20	52.20		3.05			
Школа	первый этаж	42	Лаборантская	17.50	17.50	17.50		3.05			
Школа	первый этаж	43	Кабинет	50.80	50.80	50.80		3.05			
Школа	первый этаж	44	Санузел	3.70	3.70		3.70	3.05			
Школа	первый этаж	45	Санузел	8.00	8.00		8.00	3.05			
Школа	первый этаж	46	Санузел	1.40	1.40		1.40	3.05			
Школа	первый этаж	47	Санузел	1.30	1.30		1.30	3.05			
Школа	первый этаж	48	Санузел	1.30	1.30		1.30	3.05			
Школа	первый этаж	49	Тамбур	3.10	3.10		3.10	3.05			
Школа	первый этаж	50	Лестничная клетка	34.70	34.70		34.70	3.05			
Школа	первый этаж	51	Щитовая	4.90	4.90		4.90	3.05			
Школа	первый этаж	52	Бытовое помещение	11.80	11.80		11.80	3.05			
Школа	первый этаж	53	Коридор	16.60	16.60		16.60	3.05			
Школа	первый этаж	54	Коридор	30.90	30.90		30.90	3.36			
Школа	первый этаж	55	Кабинет	67.60	67.60	67.60		3.36			

Школа	третий этаж	13	Лаборантская	16.20	16.20	16.20		3.00		
Школа	третий этаж	14	Кабинет	68.10	68.10	68.10		3.00		
Школа	третий этаж	15	Лаборантская	18.70	18.70	18.70		3.00		
Школа	третий этаж	16	Лаборантская	17.00	17.00	17.00		3.00		
Школа	третий этаж	17	Кабинет	53.30	53.30	53.30		3.00		
Школа	третий этаж	18	Кабинет	50.60	50.60	50.60		3.00		
Школа	третий этаж	19	Санузел	17.40	17.40		17.40	3.00		
Школа	третий этаж	20	Лестничная клетка	34.40	34.40		34.40	3.00		
Школа	третий этаж	21	Подсобное помещение	2.80	2.80		2.80	3.00		
Школа	третий этаж	22	Санузел	4.20	4.20		4.20	3.00		
Школа	третий этаж	23	Санузел	8.20	8.20		8.20	3.00		
Школа	третий этаж	24	Кабинет	52.10	52.10	52.10		3.00		
Школа	третий этаж	25	Кабинет	50.90	50.90	50.90		3.00		
Школа	третий этаж	26	Кабинет	49.00	49.00	49.00		3.00		
Школа	третий этаж	27	Лаборантская	16.20	16.20	16.20		3.00		
ИТОГО по этажу: третий этаж				902.10	902.10	607.00	295.10			
Итого все помещения				3813.40	3813.40	2181.90	1631.50			
ИТОГО				3813.40	3813.40	2181.90	1631.50			
Школа	подвал	1	Подвал	99.50	99.50		99.50	2.00		
Школа	подвал	2	Теплоузел	74.90	74.90		74.90	2.00		
Школа	подвал	3	Венткамера	11.00	11.00		11.00	2.00		
Школа	подвал	4	Подвал	151.60	151.60		151.60	2.00		
Школа	подвал	5	Подвал	28.30	28.30		28.30	2.00		
Школа	подвал	6	Подвал	64.00	64.00		64.00	2.00		
Школа	подвал	7	Подвал	250.00	250.00		250.00	2.00		
Школа	подвал	8	Подсобное помещение	10.60	10.60		10.60	2.00		
Школа	подвал	9	Подвал	157.30	157.30		157.30	2.00		
ИТОГО по этажу: подвал				847.20	847.20		847.20			

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13




Фото 14



Фото 15



Фото 16



Φοτο 17



Φοτο 18



Φοτο 19



Φοτο 20



Φοτο 21



Φοτο 22



Φοτο 23



Φοτο 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



ФОТО 33



ФОТО 34



ФОТО 35



ФОТО 36



ФОТО 37



ФОТО 38



ФОТО 39



ФОТО 40



Фото 41



Фото 42



Фото 43



Фото 44



Фото 45



Фото 46



Фото 47



Фото 48



Φοτο 49



Φοτο 50



Φοτο 51



Φοτο 52



Φοτο 53



Φοτο 54



Φοτο 55



Φοτο 56



Φοτο 57



Φοτο 58



Φοτο 59



Φοτο 60



Φοτο 61



Φοτο 62



Φοτο 63



Φοτο 64



Фото 65



Фото 66



Фото 67



Фото 68



Фото 69



Фото 70



Фото 71




Фото 72



Φοτο 73



Φοτο 74



Φοτο 75



Φοτο 76



Φοτο 77



Φοτο 78



Φοτο 79



Φοτο 80



Фото 81



Фото 82



Фото 83



Фото 84



Фото 85




Фото 86



Фото 87



Фото 88

